## Руководство пользователя Паспорт

Источник бесперебойного питания

Stark Pro II 1000 RT-Tower

Stark Pro II 1500 RT-Tower

Stark Pro II 2000 RT-Tower

Stark Pro II 3000 RT-Tower





### 1. Требования безопасности

Пожалуйста, строго выполняйте все требования данного руководства. Сохраните это руководство и внимательно изучите его перед подключением данного источника бесперебойного питания (ИБП). Не приступайте к эксплуатации прибора, не изучив тщательным образом всю информацию по безопасности и инструкцию по эксплуатации.

### 1-1. Транспортировка

• ИБП подлежит транспортировке только в оригинальной упаковке во избежание ударных нагрузок и повреждений.

### 1-2. Подготовка

- Перемещение в теплое помещение из прохладной среды может привести к конденсации водяных паров. ИБП должен быть абсолютно сухим перед установкой. Пожалуйста, перед установкой подержите прибор в теплом помещении не менее двух часов.
- Не устанавливайте ИБП в местах повышенной влажности и рядом с источниками воды.
- Не подвергайте ИБП прямому нагреву внешними источниками тепла и не подвергайте воздействию солнечных лучей.
- Не накрывайте ИБП и не перекрывайте вентиляционных отверстий в корпусе прибора.

### 1-3. Подключение

- Не подключайте приборов или устройств, которые могут вызвать перегрузку
   ИБП к выходным гнездам ИБП или терминальным клеммам.
- Размещайте кабели таким образом, чтобы никто не мог наступить на них или споткнуться о них.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе ИБП. ИБП должен быть установлен в места с хорошей вентиляцией. Убедитесь, достаточно ли места на каждой стороны для вентиляции.
- ИБП может быть установлен только квалифицированным обслуживающим персоналом.
- Подключайте ИБП только к заземленной сети, защищенным от перегрузки сети и короткого замыкания автоматическими предохранителями. Не используйте удлинителей для подключения ИБП.
- Используйте только кабеля для подключения ИБП к сетям электропитания (с защитными автоматическими предохранителями).
- Перед подключением к электросети здания подключите землю к терминальным клеммам.

### 1-4. Эксплуатация

- ИБП должен быть подключен к защитному заземлению по схеме TN.
- Источник питания для данного устройства должен быть однофазный и соответствовать заводским требованиям. Он также должен быть соответствующим образом заземлен.
- ИБП оборудован интегрированным источником питания (аккумуляторы). Сетевые выходы ИБП находятся под напряжением даже если ИБП не подключен к сети электропитания.
- Прежде чем отключить ИБП от источника электропитания, нажмите кнопку OFF/Enter (ВКЛ/ВЫКЛ), чтобы привести устройство в нерабочее состояние.
- Предотвращайте попадание в ИБП жидкостей и посторонних предметов.
- Не использовать ИБП в помещениях с наличием взрывоопасных газов.

### 1-5. Пользовательское и сервисное обслуживание

 Система ИБП находится под опасным напряжением и не предназначена для самостоятельного ремонта. Ремонт может производиться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

**Внимание!** Опасность поражения электрическим током! Даже при отключенном внешнем питании, компоненты ИБП взаимодействуют со встроенными аккумуляторами, находятся под напряжением и представляют опасность.

 Перед проведением любого вида ремонта и обслуживания, необходимо отсоединить аккумуляторы и убедиться, что высокое напряжение сохранилось на мощных электролитических кондесаторах ИБП.


**Внимание!** Опасность поражения электрическим током! Выходы ИБП не изолированы от внешней электрической сети. Между контактами батарей и заземлением внешней сети может быть опасное напряжение. Перед работой с батареями убедитесь, что напряжение между контактами батарей и заземлением внешней сети отсутствует.

- Неквалифицированная работа с батареями может привести к поражению электрическим током и высокими токами короткого замыкания. Пожалуйста, соблюдайте рекомендованные правила безопасности при работе с батареями:
  - снимите наручные часы, кольца и другие металлические предметы
  - используйте только инструменты с изолированными ручками и рабочими поверхностями.
- При замене батарей используйте только батареи аналогичного типа и емкости.
- Не избавляйтесь от батарей путем сжигания. Это может привести к взрыву батарей.
- Не пытайтесь вскрыть или разрушить батареи. Электролит, содержащийся в батареях, может быть опасен при попадании в глаза и на кожу.
- Не пытайтесь разбирать и демонтировать ИБП.
- Для ИБП с внутренней батареей
  - А) Инструкции содержат достаточную информацию, позволяющую заменить батарею соответствующим изготовителем и номером каталога.
  - В) Инструкции по технике безопасности для обеспечения доступа персонала службы должны быть указаны в руководстве по установке / обслуживанию.
  - С) Если батареи должны быть установлены Сервисным персоналом, должны быть указаны инструкции по межсоединениям, включая момент крутящего момента.


### 2. Установка и настройка

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед установкой, пожалуйста, осмотрите устройство. Убедитесь, что ничего внутри упаковки не повреждено во время транспортировки. Не включайте устройство и уведомить об этом перевозчика и дилера сразу, если есть какие-либо повреждения или отсутствие некоторых деталей. Пожалуйста, сохранить оригинальную упаковку в надежном месте для использования в будущем.

### 2-1. Задняя панель



### **RT Models**



- 1. Программируемые выходы: подключение к некритическим нагрузкам.
- 2. Выходные розетки: подключайте к критически важным нагрузкам.
- 3. Вход переменного тока
- 4. Защита от сети / факса / модема
- 5. Порт связи USB
- 6. Порт связи RS-232
- 7. Интеллектуальный слот SNMP
- 8. Разъем для функции аварийного отключения (ЕРО)
- 9. Подключение внешней батареи


### 2-2. Установка ИБП (только для моделей RT)

Для обеспечения безопасности, ИБП поставляется с завода с неподключенными аккумуляторами. Перед установкой ИБП выполните следующие шаги, чтобы подключить аккумуляторную батарею.



Этот ИБП может устанавливаться вертикально, либо установить в 19-дюймовую стойку.


### Rack монтаж



### 2-3. Установка ИБП

Перед установкой ИБП, пожалуйста, прочтите информацию ниже, чтобы выбрать подходящее место для установки ИБП.


1. ИБП следует размещать на плоской и чистой поверхности. Поместите его в область, находящуюся вдали от вибрации, пыли, влажности, высокой температуры, легковоспламеняющихся жидкостей, газов, коррозионных и проводящих загрязнений. Установите ИБП в помещении в чистом помещении, где он находится вдали от окна и двери. Поддерживайте минимальный зазор 100 мм в нижней части ИБП, чтобы избежать пыли и высокой температуры.



- 2. Поддерживайте диапазон температур окружающей среды от 0°C до 45°C для оптимальной работы ИБП. На каждые 5°C выше 45°C ИБП будет снижать номинальной мощности на 12% от при полной нагрузке. Самая высокая рабочая температура для работы ИБП составляет 50°C.
- 3. Для поддержания нормальной работы ИБП при полной нагрузке ИБП требуется максимальная высота 1000 м. Если он используется на большой высоте, уменьшите подключенную нагрузку.
- 4. Место установки ИБП:

ИБП оборудован вентилятором для охлаждения. Поэтому установите ИБП в Хорошо вентилируемая площадь. Требуется поддерживать минимальный зазор 100 мм в передней части ИБП и 300 мм в задней и двух сторонах ИБП для рассеивания тепла и простоты обслуживания.

5. Подключение к внешнему аккумулятору




При подключении внешних аккумуляторных батарей, пожалуйста, обязательно соблюдайте полярность. Подключите положительный полюс аккумуляторной батареи к положительному полюсу разъема внешнего аккумулятора в ИБП и отрицательный полюс аккумуляторной батареи к отрицательному полюсу разъема внешнего аккумулятора в ИБП. Неправильное соединение полярности вызовет внутреннюю неисправность ИБП. Рекомендуется использовать один выключатель между положительным полюсом аккумуляторной батареи и положительным полюсом разъема внешнего аккумулятора в ИБП, чтобы предотвратить повреждение аккумуляторных батарей от внутренней неисправности.

Требуемая спецификация выключателя: напряжение  $\ge 1,25$  х напряжение батареи / комплект; Ток  $\ge 50$ А. Пожалуйста, выберите размер батареи и подключенные номера в соответствии с требованиями времени резервного копирования и спецификациями ИБП. Чтобы продлить срок службы батареи, рекомендуется использовать их в температурном диапазоне от 15°C до 25°C.

### Шаг 1: Подключение дополнительного батарейного кабинета

Снимите защитную крышку разъёма - 9. Подключение внешней батареи, смотри описание. Подключите батарейный кабинет стандартным разъёмом, поставляется с батарейным кабинетом.



### Шаг 2: Подключение ИБП

Подключите ИБП только к двухполюсной трехпроводной заземленной розетке. Избегайте использования удлинителей.

Кабель питания поставляется в комплекте ИБП.

**Примечание.** Проверьте, загорается ли индикатор неисправности проводки на панели ЖК-дисплея. Он загорается, когда ИБП подключается к неправильно подключенной сетевой розетке (см. Раздел «Поиск и устранение неисправностей»). Также проверьте, есть ли автоматический выключатель от перегрузки по току и короткого замыкания между электросети и входом переменного тока ИБП для обеспечения безопасности. Рекомендуемое значение защиты:

10А для моделей 1К и 1.5К, 16А для 2К и 3К моделей.

### Шаг 3: Подключение нагрузки к ИБП

Есть два вида выходов: программируемые выходы и общие выходы. Подключите некритические устройства к программируемым выходам и критическим устройствам к общим выходам. Во время сбоя питания вы можете увеличить время резервной работы для критических устройств, установив более короткое время резервной работы для некритических устройств.

### **Шаг 4: коммуникационные порты Порт связи:**



Чтобы обеспечить автоматическое отключение / запуск и контроль состояния ИБП, подключите один кабель связи к порту USB / RS-232, а другой - к порту связи вашего ПК. С установленным программным обеспечением мониторинга вы можете запланировать выключение / запуск ИБП и контролировать состояние ИБП через ПК.

ИБП оснащен интеллектуальным разъемом, идеально подходящим для карт SNMP или AS400. При установке в ИБП платы SNMP или AS400 это обеспечит расширенные возможности связи и мониторинга.

### **Шаг 5: Сетевое подключение** Network/Fax/Phone surge port



Подключите одну линию модема / телефона / факса к защищенной от перенапряжения розетке «IN» на задней панели ИБП. Подключите к разъему «OUT» к оборудованию с помощью другого кабеля модема / факса / телефонной линии.

### Шаг 6: Отключите и активируйте функцию ЕРО

Этот ИБП оснащен функцией ЕРО. По умолчанию ИБП поставляется с завода с контактом 1 и контактом 2 (металлическая пластина подключена к контактам 1 и контакту 2) для нормальной работы ИБП. Чтобы активировать функцию ЕРО, удалите два винта на порт ЕРО, и металлическая пластина будет удалена. Примечание. Функциональную логику ЕРО можно настроить с помощью настройки ЖК-дисплея. Пожалуйста, обратитесь к программе 16 в настройках ИБП



### Шаг 7: Включите ИБП

Нажмите кнопку ON / Mute на передней панели в течение двух секунд, чтобы включить ИБП.

**Примечание.** Аккумулятор полностью заряжается в течение первых пяти часов нормальной работы. Не ожидайте полной зарядки аккумулятора в течение начального периода заряда.

### Шаг 8: Установите программное обеспечение

Для обеспечения оптимальной защиты компьютерной системы установите программное обеспечение для мониторинга ИБП для полной настройки отключения ИБП. Используйте прилагаемый кабель связи RS-232 или USB для подключения порта RS-232 / USB ИБП и порта RS-232 / USB на ПК. Затем выполните следующие шаги для установки программного обеспечения для мониторинга.

- 1. Вставьте прилагаемый установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы продолжить установку программного обеспечения. Если ни один экран не отображается через 1 минуту после вставки компакт-диска, выполните файл setup.exe для запуска установки программного обеспечения.
- 2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить программное обеспечение.
- 3. Когда компьютер перезагрузится, программное обеспечение для мониторинга появится в виде значка оранжевого штекера, расположенного в системном окне, рядом с часами.


### 2-4. Замена батареи (только для моделей RT)

**ВНИМАНИЕ.** Этот ИБП оснащен внутренними батареями, и пользователь может заменить батареи, не отключая ИБП или подключенные нагрузки. (Дизайн с возможностью горячей замены) Замена - это безопасная процедура, изолированная от электрических опасностей.


**ВНИМАНИЕ** !! Перед заменой батарей соблюдайте все предупреждения, предостережения и примечания.

**Примечание:** при отключении аккумулятора оборудование не защищено от сбоев питания.

шаг 1



шаг 2



шаг 3




Откройте переднюю панель.

Отключите бат. провод.

Вытяните батарейный отсек, удалив два винта на передней панели.


шаг 4



шаг 5



шаг 6



Снимите верхнюю крышку батарейного отсека и замените внутренние батареи.

После замены батарей установите батарейный блок обратно в исходное положение и плотно закрутите его.

Повторно подключите провода аккумулятора.

### шаг 7




Установите переднюю панель.

### 3. Управление

3-1. Кнопки управления

	ки управления  Eunction
Button	Function
ON/Mute Button	<ul> <li>Включение ИБП: нажмите и удерживайте кнопку ON / Mute не менее 2 секунд, чтобы включить ИБП.</li> <li>Отключение звукового сигнала: после того, как ИБП включится в режиме работы от батареи, нажмите и удерживайте эту кнопку не менее 3 секунд, чтобы отключить или включить систему сигнализации. Но это не относится к ситуациям, когда возникают предупреждения или ошибки.</li> <li>Клавиша «Вверх»: нажмите эту кнопку, чтобы отобразить предыдущий выбор в режиме настройки ИБП.</li> <li>Перейдите в режим самотестирования ИБП: нажмите кнопки ON / Mute в течение 3 секунд, чтобы выполнить самотестирование ИБП в режиме АС, ЕСО или в режиме конвертера.</li> </ul>
OFF/Enter Button	<ul> <li>Выключение ИБП: нажмите и удерживайте эту кнопку не менее 2 секунд, чтобы выключить ИБП. ИБП будет находиться в режиме ожидания при нормальном питании или перейдет в режим байпаса, если режим байпаса включен.</li> <li>Подтвердить выбор: нажмите эту кнопку для подтверждения выбора в режиме настройки ИБП.</li> </ul>
Select Button	<ul> <li>Переключение сообщений: нажмите эту кнопку, чтобы изменить ЖК-сообщение для входного напряжения, входной частоты, входного тока, напряжения батареи, тока батареи, емкости аккумулятора, температуры окружающей среды, выходного напряжения, выходной частоты, тока нагрузки и процента нагрузки.</li> <li>Режим настройки: нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки ИБП в режиме ожидания и байпаса.</li> <li>Клавиша «Вниз»: нажмите эту кнопку, чтобы отобразить следующий выбор в режиме настройки ИБП.</li> </ul>
ON/Mute + Select Button	<ul> <li>Переключение в режим байпаса: когда основное питание в норме, одновременно нажмите кнопки ON / Mute и Select в течение 3 секунд, ИБП перейдет в режим байпаса. Это действие будет неэффективным, когда входное напряжение выходит за допустимый диапазон.</li> <li>Выход из режима установки или возврат в верхнее меню: при работе в режиме настройки одновременно нажмите кнопки ON / Mute и Select в течение 0,2 секунды, чтобы вернуться в верхнее меню. Если он уже находится в верхнем меню, нажмите эти две кнопки одновременно, чтобы выйти из режима настройки.</li> </ul>

### 3-2. LCD Panel



Display	Function		
	Backup time information		
	Указывает расчетное время резервной работы.		
	Н: часы, М: минута, S: секунда.		
Configuration and fault information			
	Указывает элементы конфигурации, а элементы конфигурации		
FAULT CODE	перечислены в разделе 3-5.		
. 22	Указывает коды предупреждений и неисправностей, а коды		
Mute operation	перечислены в деталях в разделах 3-7 и 3-8.		
Mate operation	Указывает, что аварийный сигнал ИБП отключен.		
107 104 1			
Input, Battery, Te	emperature, Output & Load information		
INBATOUT WW WAH	Отображает входное напряжение, входную частоту, входной ток, напряжение батареи, ток батареи, емкость аккумулятора, температуру окружающей среды, выходное напряжение, выходную частоту, ток нагрузки и процент нагрузки.		
Load information			
0	Отображает уровень нагрузки на 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100%.		
*	Указывает на перегрузку.		
Programmable ou	utlets information		
P	Указывает, что программируемые выходы работают.		
Mode operation in	nformation		
$\bigcirc$	Указывает, что ИБП подключается к сети.		
<b>±</b>	Указывает, что аккумулятор работает.		
4	Указывает статус зарядки		
BYPASS	Указывает, что работает обходная цепь.		
ECO	Указывает, что режим ЕСО включен.		
	Указывает, что цепь переменного тока в постоянном токе работает.		
PFC	Указывает, что цепь РFC работает.		
	Указывает, что цепь инвертора работает.		
CVCF	Указывает, что ИБП работает в режиме конвертера.		
	Указывает, что выход работает.		
Battery information			
	Указывает уровень заряда аккумулятора на 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100%.		
Ē	Указывает на низкий уровень заряда батареи.		


3-3. Аварийная сигнализация

Режим работы от батарей	Звуковой сигнал каждые 5 секунд
Низкий заряд батарей	Звуковой сигнал каждые 2 секунды
Перегрузка	Звуковой сигнал каждую секунду
Авария	Непрерывное звучание
Работа в режиме байпаса	Звуковой сигнал каждые 10 секунд

3-4. Индекс индексов ЖК-дисплея

3-4. Индекс индексов ЖК-дисплея			
Abbreviation	Display content	Описание	
ENA	ENR	Включить	
DIS	dl 5	Запрещать	
ESC	ESC	Отмена	
HLS	HLS	Высокие потери	
LLS	LLS	Низкие потери	
AO	RO	Активный открытый	
AC	AC .	Активное закрытие	
EAT	ERŁ	Расчетное время автономии	
RAT	FRE	Время автономной работы	
SD	58	выключение	
ОК	0K	OK	
ON	ON	ON	
BL	6L	Низкий заряд батареи	
OL	OL	Перегрузка	
OI	Ol	За входной ток	
NC	NC	Аккумулятор Нет подключения	
OC	00	За дополнительную плату	
SF	SF	Неисправность проводки	
EP	EP	EPO	
TP	ŁP	Температура	
СН	CH	Зарядное устройство	
BF	6F	Ошибка батареи	
BV	Ь	Диапазон байпаса	
FU	FU	Частота байпаса неустойчивая	
BR	6R	Замена батареи	
EE	EE	Ошибка EEPROM	

### 3-5. Настройки ИБП




Существует два параметра для настройки ИБП. Параметр 1: Это для программных альтернатив. См. Таблицу ниже.

Параметр 2 - это параметры настройки или значения для каждой программы.

### • 01: Выходное напряжение

Interface	Setting
SET OUT V	Параметр 2: Выходное напряжение вы можете выбрать следующее выходное напряжение: 200: выходное напряжение 200Vас 208: выходное напряжение 208Vac 220: выходное напряжение 220Vac 230: выходное напряжение 230Vac (по умолчанию)
	<b>240</b> : выходное напряжение 240Vac

• 02: Преобразователь частотный вкл / откл



### • 03: Настройка выходной частоты

Interface	Setting
SET OUT HZ CVCF	Параметр 2: Установка выходной частоты. Вы можете установить выходную частоту в режиме работы от батареи: ВАТ 50: представляет выходную частоту 50 Гц ВАТ 60: представляет выходную частоту 60 Гц Если режим преобразователя частоты включен, вы можете выбрать следующую выходную частоту: СF 50: представляет выходную частоту 50 Гц СF 60: представляет выходную частоту 60 Гц

### • 04: Режим ЕСО включение / выключение

# 


### Setting

**Параметр 2:** Включить или отключить функцию ECO. Вы можете выбрать следующие два варианта:

**ENA:** включение режима ECO

**DIS:** отключен режим ECO (по умолчанию)

• 05: Настройка диапазона напряжения ЕСО



### Setting

**Параметр 2:** Установите приемлемое значение верхнего напряжения и значение нижнего напряжения для режима ЕСО, нажав клавишу «Вниз» или «Вверх».

**HLS:** верхнее значение напряжение параметре 2. Для моделей VAC 200/208/220/230/240 диапазон настройки в параметре 3 составляет от + 7 B до +24 B от номинального напряжения. (По умолчанию: + 12 B)

**LLS:** нижнее значение напряжение параметре 2. Для моделей VAC 200/208/220/230/240 диапазон настройки в параметре 3 составляет от -7 В до -24 В от номинального напряжения. (По умолчанию: -12 В)

### • 06: включение / выключение режима байпаса при отключении ИБП

# Interface SET J IS EXT/ASS COAD

### Setting

**Параметр 2**: Включить или отключить функцию байпаса. Вы можете выбрать следующие два варианта:

**ENA:** включение байпаса

**DIS:** Обход отключен (по умолчанию)

### • 07: Настройка диапазона напряжения в режиме байпаса

# 

### **Setting**

**Параметр 2**: установите приемлемое значение верхнего и нижнего значения напряжения для режима байпаса, нажав клавишу «Вниз» или «Вверх».

**HLS:** верхнее значение напряжение в режиме байпаса Диапазон установки верхнего напряжения в параметре 3 от 230 В до 264 В переменного тока. (По умолчанию: 264Vac)

**LLS**: нижнее значение напряжение в режиме байпаса Диапазон установки нижнего значения байпаса в параметре 3 от 170 В переменного тока до 220 В переменного тока. (По умолчанию: 170Vac)

### • 08: Настройка диапазона частоты в режиме байпаса



### • 09: Программируемые выходы включение / выключение

Interface	Setting
SET J. IS	Параметр 2: включение или отключение программируемых выходов.  ENA: Программируемые выходы подключены.  DIS: Программируемые выходы отключены (по умолчанию)

• 10: Настройка программируемых выходов

Interface	Setting
SET COAD	Параметр 2: установите ограничения времени резервирования для программируемых выходов, <b>0-999</b> . временя автономной работы от батарей, в минутах от 0-999, для программируемых выходов, к которым подключается некритическая нагрузка. (По умолчанию: 999)

• 11: Ограничения времени автономной работы

Interface	Setting
SET BB COAD	Параметр 2: установите время автономной работы для общих выходов.  0-999: установка времени автономной работы в минутах от 0 до 999 для общих выходов в режиме работы от батареи.  DIS: Отключите ограничение автономной работы, время работы будет зависеть от емкости аккумулятора. (По умолчанию)  Примечание. При установке «0» время автономной работы составит 10 секунд.


• 12: Общая установка емкости аккумулятора

Interface	Setting
SET Ah LOAD	Параметр 2: Настройте емкость аккумуляторной батареи в ИБП. 7-999: установите полную емкости аккумулятора от 7-999 в АН. Пожалуйста, установите правильную общую емкость аккумулятора, если подключен внешний аккумулятор.

• 13: Установка максимального тока заряда

Interface		Setting		
		Параметр 2: установи	те максимальный ток зарядного	
		устройства.		
		Для моделей с напряжением 24/36/48В постоянного тока		
		возможный диапазон 1-12 А. (По умолчанию: 2А)		
		Для моделей с напряжением 72/96В. постоянного тока		
		возможный диапазон 1-8А. (По умолчанию: 2А)		
		Примечание. Пожалуйста, установите		
(5)	$C_{\mathcal{I}}$	соответствующий ток зарядного устройства в		
I - I - I	A	зависимости от используемой емкости аккумулятора.		
		Рекомендуемый ток зарядки составляет 0.1С ~ 0.3С от		
		емкости аккумулятора, как указано в таблице для		
++-	COAD	Battery capacity(AH)	Total charging current (A)	
	~	7~20	2	
		20~40	4	
		40~60	6	
		60~80	8	
		80~100	10	
		100~150	12	

• 14: Настройка повышенного напряжения зарядного устройства



• 15: Установка величины напряжения подзаряда

Interface	Setting
SET V LOAD	Параметр 2: Настройка напряжение подзаряда зарядного устройства. 2.20-2.33: установка напряжения подзаряда с 2,20 V / cell до 2.33V / cell. (По умолчанию: 2,28 В / ячейка)

### • 16: Настройка режимв роботы ЕРО

Interface	Setting
LATI SET COAD	Параметр 2: Настройка логики управления функциями ЕРО.  АО: Активный Открытый (по умолчанию). Когда выбирается режим АО, активирует функцию ЕРО с контактами 1 и 2 в открытом состоянии.  АС: Активный Закрыть. Когда выбирается режим АС, он активирует функцию ЕРО с контактами 1 и 2 в закрытом состоянии.

### • 17: Подключение к внешнему изолирующему трансформатору

Interface	Setting
SET LOAD	Параметр 2: Разрешить или запретить подключение внешнего изолирующего выходного трансформатора. <b>ENA:</b> разрешено подключаться к внешнему выходному изолирующему трансформатору. <b>DIS:</b> не разрешено подключаться к внешнему изолирующему трансформатору. (По умолчанию).

### • 18: Настройка дисплея для времени автономной работы

Interface	Setting
SET ENL LOAD	Параметр 2: настройка отображения времени автономной работы EAT: Если выбрано EAT, отображает оставшееся время автономной работы. (По умолчанию) RAT: Если выбран RAT, отображается время отработанное после пропадания входной сети.

### • 19: Установка допустимого диапазона входного напряжения



### 00: Выход с настроек

Interface	Setting
SET COAD	Выход из режима настройки.

3-6. Описание режимов работы

Operating	<b>е режимов работы</b> Description	LCD display
Online mode. Двойное преобразован	Когда входное напряжение находится в допустимом диапазоне, ИБП работает в режиме двойного преобразования, обеспечивая гарантировано качественный выходной сигнал. ИБП также заряжает батарею в режиме онлайн.	
ECO mode. Режим ECO	Режим энергосбережения: Когда входное напряжение находится в пределах диапазона регулирования напряжения, ИБП питает нагрузку через линию байпаса для экономии энергии. ИБП также заряжает батарею в режиме ECO.	
Frequency Converter mode. Преобразовани е частоты	Если входная частота находится в пределах от 40 Гц до 70 Гц, ИБП можно настроить на работу с постоянным значением выходной частотой 50 Гц или 60 Гц. В этом режиме ИБП будет заряжать АКБ.	ON PEC CYCE P
Battery mode. Режим работы от батарей	Когда входное напряжение выходит за допустимый диапазон или сбой питания, ИБП будет обеспечивать резервное питание от батареи, и звуковой сигнал подается каждые 5 с.	
Bypass mode. Режим байпаса	Когда входное напряжение находится в допустимом диапазоне, но ИБП перегружен, ИБП переходит в режим байпаса, или режим установлен на передней панели. Звуковой сигнал каждые 10 секунд.	
Standby mode. Ждущий режим	ИБП отключается, нагрузка не запитана, но все еще может заряжать батареи.	□ K □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V □ V
Режим аварии	Когда произошла ошибка, отобразится значок ERROR и код неисправности.	FAULT CODE  OUT  PEC  PEC  (COAD

3-7. Коды неисправностей

Неисправность	Код	Неисправность	Код	Icon
Ошибка запуска шины	01	Слишком высокое напряжение батареи	27	Х
Пониженное напряжение шины	02	Слишком низкое напряжение батареи	28	Х
Повышеное напряжение шины	03	Выход зарядного устройства закорочен	2A	Х
Сбой плавного пуска инвертора	11	Перегрев	41	Х
Высокое напряжение инвертора	12	Перегрузка	43	×
Низкое напряжение инвертора	13	Сбой зарядного устройства	45	Х
Выход инвертора короткий	14	Превышение входного тока	49	Х

3-8. Предупреждающий индикатор

<u> 3-о. предупреждающий і</u>	3-8. Предупреждающии индикатор									
Warning	Icon (flashing)	Code	Alarm							
Низкий заряд батареи	<u>∧</u> =	ЬL	Звучание каждые 2 секунды							
Перегрузка	<b>A</b>	OL	Звучание каждую секунду							
Превышение входного тока	$\triangle$	01	2 звуковых сигналов каждые 10 с							
Батарея не подключена	<b>⚠</b> <del>+</del> -	UE	Звучание каждые 2 секунды							
Перезаряд батареи			Звучание каждые 2 секунды							
		OC								
Неисправность проводки	<b>△</b>	SF	Звучание каждые 2 секунды							
Разрешение ЕРО	$\triangle$	EP	Звучание каждые 2 секунды							
Перегретый	$\triangle$	FP	Звучание каждые 2 секунды							
Сбой зарядного устройства	$\triangle$	EH	Звучание каждые 2 секунды							
Ошибка батареи			Звучание каждые 2 секунды							
	$\triangle$	bF	(ИБП выключен, чтобы напомнить пользователям что-то не так с батареей)							
Напряжения выходит за диапазон работы байпаса	$\triangle$	6°	Звучание каждые 2 секунды							
частота выходит за диапазон работы байпаса	<b>⚠</b> BYPASS	FU	Звучание каждые 2 секунды							
Замена аккумулятора	$\triangle$	ЬH	Звучание каждые 2 секунды							
Ошибка EEPROM	$\triangle$	EE	Звучание каждые 2 секунды							

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Функция «Ошибка подключения к сети» может быть включена / отключена с помощью программного обеспечения. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по программному обеспечению.

**4. Поиск неисправностей** Если система бесперебойного электропитания не функционирует надлежащим образом, устраните проблему при помощи нижеприведенной таблицы.

Неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Отсутствует индикация и		Проверить, надежно ли
звуковая сигнализация на		подключен входной кабель
передней панели, хотя сеть		Сети электропитания
электропитания в норме	Сеть электропитания не подключена к выходу ИБП	Правильно подключить к ИБП кабель сети
Значок 🛆 и	Функция ЕРО	Установите цепь в
предупреждающий код ЕР	активирована.	закрытом положении,
мигают на ЖК-дисплее, звучит		чтобы отключить
каждые 2 секунды		функцию ЕРО.
на ЖК мигает 🛕 и 📀	Фазный и нулевой	Поверните вилку розетки
горит код ошибки . Звуковой	провод входа ИБП	питания на 180°, а затем
горит код ошиоки 💷 . Звуковои сигнал каждые 2 секунды	перепутаны.	подключитесь к системе
Α.	Неправильно подключен	ИБП. Проверьте, подключение
На ЖК мигает △ и + т горит код ошибки □ Звуковой	внешний или внутренний	батарей.
	аккумулятор.	ca apom
сигнал каждые 2 секунды		
На ЖК-дисплее отображается код	Напряжение батареи	Обратитесь к сервисному
ошибки 27, и постоянно звучит	слишком высокое или зарядное устройство	центру.
сигнал тревоги.	неисправно	
На ЖК-дисплее отображается код		Обратитесь к сервисному
ошибки 28, и постоянно звучит	слишком низкое или	центру.
сигнал тревоги.	зарядное устройство нераб	
	ИБП перегружен	Уменьшите подключенную нагрузку к ИБП
	ИБП перегружен.	Уменьшите подключенную
	Устройства, подключенные	нагрузку к ИБП
Мигает 🛕 иd 🔀 горит код	к ИБП, подаются напрямую	
ошибки 🗓 Звуковой сигнал	от электрической сети через байпас.	
каждые 2 секунды	После повторных	Уменьшите подключенную
,	перегрузок ИБП	нагрузку к ИБП. затем
	блокируется в режиме	выключите ИБП и
	байпаса. Подключенные	перезапустите его.
	устройства питаются	
На ЖК-дисплее отображается код	напрямую от сети. Превышение входного	Уменьшите подключенную
ошибки 49, и постоянно звучит	тока на ИБП	нагрузку к ИБП
сигнал тревоги.		
На ЖК-дисплее отображается код	ИБП отключается	Уменьшите подключенную
ошибки 49 и мигает значок	автоматически из-за	нагрузку к ИБП. И
Постоянно звучит сигнал тревоги.	перегрузки на выходе ИБП.	перезапустите его

Symptom	Possible cause	Remedy
На ЖК-дисплее отображается код ошибки 14, и постоянно звучит сигнал тревоги.	ИБП отключается автоматически, поскольку на выходе ИБП короткое замыкание.	Проверьте выходную проводку, и нагрузку на наличие короткого замыкания.
На ЖК-дисплее отображается код ошибки as 01, 02, 03,11, 12, 13 и 41, и постоянно звучит сигнал тревоги.	Произошла внутренняя ошибка ИБП. Возможны два варианта работы:  1. Нагрузка по-прежнему питается непосредственно от сети через байпас.  2. Нагрузка онключена.	Обратитесь к сервисному центру.
Время автономной работы аккумулятора меньше номинального значения.	Батареи не полностью заряжены	Заряжайте батареи не менее 5 часов, а затем проверьте емкость. Если проблема попрежнему сохраняется, обратитесь в сервис
	Батареи неисправны	Обратитесь к дилеру, для замены аккумулятора.
На ЖК-дисплее отображается код ошибки 2A, и постоянно звучит сигнал тревоги.	Короткое замыкание на выходе зарядного устройства.	Проверьте, подключение внешнего аккумулятора на наличие короткого замыкания.
На ЖК-дисплее отображается код ошибки 45, и постоянно звучит сигнал тревоги.	Зарядное устройство не работает, а напряжение аккумулятора меньше 10V/PC.	Обратитесь к сервисному центру.

### 5. Хранение и техническое обслуживание

### Эксплуатация

Данный ИБП содержит необслуживаемые части. Если превышен срок эксплуатации аккумуляторных батарей (примерно 3-5 лет при 25° C), их необходимо заменить. В этом случае свяжитесь с дилером.





Обязательно доставляйте отработавшие ресурс батареи на предприятие по утилизации или транспортируйте их Вашему дилеру в упаковке для замены батареи.

### **Хранение**

Перед тем, как приступать к хранению ИБП, произведите зарядку по крайней мере в течение 5 часов. Хранить ИБП следует в упаковке или прикрыв чем-либо для сохранности, в прохладном сухом помещении. На протяжении периода хранения аккумуляторные батареи следует заряжать в соответствии с приводимой ниже таблицей.

Температура хранения	Периодичность зарядки	Время заряда
-25°C - 40°C	Каждые 3 месяца	1-2 часа
40°C - 45°C	Каждые 3 месяца	1-2 часа

### 6.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Tower Models

Модель S	tark Pro II	1K -2B	1K -3B	1.5K	2K -4B	2K -6B	3K	
Мощность	ВА/Вт	1000 BA	/1000Вт	1500BA/1500 BT	2000BA/	2000 Вт	3000BA/3000 BT	
				Вход				
	Нижний			160/140/120/110	) В пер. тока ±	: 5 %		
	диапазон	(пр	и проценте	е нагрузки 100%-80			%/ 60%-0)	
_	Возврат на		175/155/135/125 В пер. тока $\pm$ 5 %.					
Диапазон напряжений	сеть	(пр	ои процент	е нагрузки 100%-80	0% / 80%-70%	6 / 70%-60%	6/ 60%-0)	
Паприжении	Верхний диапазон	300VAC±5%						
	Возврат на сеть			290V	'AC±5%			
Диапазон вході	ной частоты			40Hz	~ 70 Hz			
Фазы				Одна фа	за с землей			
Коэффициент м	10ЩНОСТИ		≥0,99 п	ри номинальном на	апряжении (по	лной нагруз	вке)	
THDi		≦	5% при 20	5-245VAC. THDU <1	1.6% при 100%	√ линейной	нагрузке	
				Выход	'		1,7	
Выходное н	апряжение				0/230/240VAC			
Точность і	зыходного							
напря					рейный режим			
Диапазон часто	T			53 Hz или 57 ~ 63 l	•		•	
Диапазон часто	T		50 Hz ±	0.05 Hz или 60Hz ±	: 0.05 Hz (бата	рейный реж	ким)	
Крест фактор				3	3:1			
Гармонические	искажения		≦ 2 % THD (полной нагрузке)					
Время Сет	ь - АКБ				0			
•	ертор-байпас			<	4 ms			
Форма напряже	· ·		Чистая синусоида (в режиме работы от АКБ)					
		l .		рективность	,			
AC Mode		≧89% i			≧91% r	при заряжен	ной батареи	
ECO Mode		≥89% при заряженной батареи ≥91% при заряженной батареи ≥96% при полностью заряженной батареи						
Battery Mode			≥88%	•		≧90%		
				- Батарея				
Тип		12V/9AH	12V/7AH	12V/9AH	12V/9AH	12V/7AH	12V/9AH	
Количество		2	3	3	4	6	6	
Время заряда		1	_	емкости для внутр				
Зарядный ток				4, макс. 12A регули	·	1	нанию: 2А, Макс:	
Напряжение за	пала VDC	27.4±1%	41.0±1%	41.0 ± 1%	54.7 ± 1%	8	8A 32.1 ±1%	
Паприжение за	рида. УБС	27.12170		е характеристики	31.7 ± 170	1 0	72.1 -170	
Размеры, Д х Ц	J x B		397 x 145	-		421 x 190 x	318	
	С АКБ	11.7	13	14.6	20.3	23.3	28	
Вес (кг)	Без АКБ	6.6	6.6	7	9.9	9.9	12.3	
	= 00 / 11.10	1		и Сающая среда	1	1	_1	
Влажность				20-95%RH при 0-40	)°С (без конле	нсэпии)		
Уровень Шума				Менее 50dB на р	-			
- россио шуна		<u>l</u>	Vr	гравление		.5.74		
Smart RS-232 и	пи USB	Полла		/indows®2000/2003	3/XP/\/icta/200	8/7/8 Linuv	UnivandM∆C	
Доп. опция SNI	יור <u></u>	ј УП	равление п	итанием с помощы	ю эммг-менед	жера и вео-	ораузера	

### 6.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - RT Models:

Модель 9	Stark Pro II	1K RT-2B	1K RT-3B	1.5K RT	2K RT-4B	2K RT-6B	3K RT	
Мощность	ВА/Вт	1000 BA	/1000Вт	1500BA/1500 BT	2000BA/	/2000 BT	3000BA/3000 Вт	
		1		Вход				
	Нижний диапазон	,	160/140/120/110 В пер. тока ± 5 % (при проценте нагрузки $100%$ - $80%$ / $80%$ - $70%$ / $70%$ - $60%$ / $60%$ - $0$ )					
		(	при проценте				00%-0)	
Диапазон	Возврат на сеть	(	при проценте	175/155/135/125 нагрузки 100%-80			60%-0)	
напряжений	Верхний диапазон		300VAC±5%					
	Возврат на сеть		290VAC±5%					
Диапазон вх	одной частоты			40Hz	~ 70 Hz			
Ф	азы			Одна фа	за с землей			
Коэффицие	ент мощности		≥0,99 пр	и номинальном на	апряжении (по	олной нагрузк	re)	
Т	HDi	Ś	≦ 5% при 205	-245VAC. THDU <	1.6% при 1009	% линейной н	агрузке	
			E	Выход				
Выходное	напряжение			200/208/22	0/230/240VAC			
Точность вых	одного напряж			± 1% (батар	рейный режим	)		
Диапаз	он частот		47 ~ 5	3 Hz или 57 ~ 63 I	Hz (синхрониза	ация с сетью)		
Диапаз	он частот		50 Hz ± 0	).05 Hz или 60Hz ±	: 0.05 Hz (бата	арейный режи	1М)	
Крест	фактор							
Гармоничес	кие искажения		≦ 3 % THD (полной нагрузке)					
Время	Сеть - АКБ		0					
перекл И	нвертор-байпас	< 4 ms						
Форма н	апряжения		Чистая синусоида (в режиме работы от АКБ)					
		T	Эффе	ективность				
AC	Mode	≧89%	при заряжен	ной батареи	≧91%	при заряжен	ной батареи	
ECC	Mode		≧96% при полностью заряженной батареи					
Batte	ry Mode		≧88%			≧90%		
		1	Б	атарея		T	ı	
7	Гип	12V/9AH	12V/7AH	12V/9AH	12V/9AH	12V/7AH	12V/9AH	
	чество	2	3	3	4	6	6	
	заряда			до 95% емкости д				
	ный ток			макс. 12A регулир			нию: 2A, Макс: 8A	
папряжени	е заряда. VDC	27.4 ±1%	41.0 ±1%	41.0 ± 1%	54.7 ± 1%	82	2.1 ±1%	
			Физические	характеристики	F10 v 420			
Размеры	,ДхШхВ		410 x 438 x		510 x 438 x 88		x 438 x 88	
Вес (кг)	С АКБ	11.6	14.1	15.5	19.5	23.3	27.5	
- 20 ()	Без АКБ	6.6	7.8	8.1	9.4	10.6	12.4	
		1		ющая среда				
	КНОСТЬ		2	0-95%RH при 0-40		-		
Урове	нь Шума			Менее 50dB на р	асстоянии 1 м	иетра		
		1		авление				
Smart RS-	232 или USB	Поддерживает Windows®2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, MAC				Unix, MAC		
Доп. оп	ция SNMP	У	правление пи	танием с помощы	ю SNMP-менед	<sub>цжера</sub> и веб-б	раузера	

#### Условия предоставления гарантии

Убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона и внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. Мы уверены, что данное изделие будет удовлетворять всем требованиям, потому что качество соответствует лучшим мировым образцам. Если при эксплуатации изделия проблемы все же возникнут, рекомендуем обращаться только в уполномоченные сервисные центры (УСЦ).

### Гарантийный срок на источники бесперебойного питания (ИБП) – 24 месяца со дня продажи.

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Покупатель	
Продавец	

Гарантийным талоном подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в приобретенном изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в УСЦ. Однако поставщик оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства, обеспечивающего защиту прав потребителей.

### Условия гарантии:

- 1. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона.
- 2. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
- 3. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, а также:
  - 1. Если есть следы постороннего вмешательства (попытка ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре);
  - 2. Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия (за исключением случаев, оговоренных в руководстве по эксплуатации);
  - 3. Если аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
- 4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
  - 1. Механические повреждения;
  - 2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
  - 3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - 4. Повреждения, вызванные несоответствием параметров питающих, телекоммуникационных или кабельных сетей Государственным стандартам и другими подобными внешними факторами:
  - 5. Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов, адаптеров и запчастей.
- 5. Гарантия не распространяется на расходные материалы.